


MOSFET - V3

NAD MECHABOX

AŽ DO
4S / 14.8V
LIPOL



Omezení: pružina M170 (proud 35A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájku!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Volný konec červeného vodiče zapojte na plus motoru
- 2) Černý vodič (značka **-B** na DPS) vedte nad mechabox spolu s červeným vodičem, je na nich zapojena 30A pojistka a deanT konektor
- 3) Samostatný černý vodič zapojte na mínus motoru (značka **-M** na DPS)
- 4) Modrý vodič vedte vně mechaboxu spolu s ostatními vodiči

Při vkládání kontaktů do mechaboxu si dávejte pozor, aby vodiče nezlomily desku mosfetu. Ověřte zda kontakty bezproblému zapadnou do mechaboxu, případně je upravte. Zkontrolujte správnou funkci spouště a přerušovače s člunkem spínacích kontaktů. Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie.

